



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROCID E MARINE CBA 3 ANTIINCRUSTANTE AUTOPULIMENTANTE LIBRE ESTAÑO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Se trata de un recubrimiento Especial para barcos que naveguen por aguas saladas, para conseguir una protección antiincrustante duradera en condiciones de servicio severas.
- **UTILIZACIÓN:** Especialmente indicado para aquellos países en los que las regulaciones prohíban el empleo de Estaño y derivados y también cuando se requiera una máxima compatibilidad con otros sistemas y todas las superficies.
- **PROPIEDADES:** Libre de Estaño, Conteniendo altos niveles de óxido cuproso, su mecanismo autopulimentante único evita la incrustación de organismos, además, su acción suavizante permite reducir la resistencia al Arrastre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	MATE
COLOR	ROJA Y NEGRA.
DENSIDAD	1,93 +/- 0.05 Kg/Lt
C.O.V.	21 % EN PESO
SÓLIDOS EN VOLUMEN	56 %
ESPESOR RECOMENDADO.....	100-150 MICRAS
	MÍNIMO 2 MANOS
RENDIMIENTO TEÓRICO	5.6 M ² /LT.
SECADO A 100 MICRAS M ² (EN HORAS)	
	<u>30°C</u> <u>20°C</u> <u>10°C</u> <u>0°C</u>
REPINTADO MIN	3 5 10 20
MAX	- - - -
BOTADURA MIN.	4 6 12 20
MAX	- - - -

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, ó Air-Less la más indicado Graco Bulldog 053-063 mm.(0.021-0.025 pulgadas).
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente C3A
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente C3A.
- **ALMACENAMIENTO**
A cubierto durante unos 12 meses con temperatura ambiente y sin heladas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- *1-Limpiar equipo aplicación, con nuestro disolvente C3A.
- *2-Agitar el producto enérgicamente para asegurar la permanencia de los pigmentos en suspensión.
- *3- No se recomienda diluir el producto.
- *4-Aplicar una mano húmeda en pasadas paralelas. Superponer cada mano un 50% a la anterior pasada para que no queden poros y zonas desnudas. Prestar especial atención a las soldaduras y zonas con desigualdades.
- *5-En reparaciones y retoques aplicar el material adicional después de eliminar suciedades y recubrimientos viejos sueltos.
- *6-Esperar 4 horas de secado aproximadamente a 20°C antes de la segunda mano y lo mismo si se dieran posteriores.
- *7-Esperar antes de la inmersión mínimo de 6 horas a 20°C para que seque el producto con garantías.
- *8-Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente, con nuestro disolvente C3A.

Notas importantes:

*Si se aplica Eurocide Marine C3A en sistemas anticorrosivos epoxi poliamida o epoxi-brea aplicar la primera mano de Antiincrustante cuando aun este todavía algo húmedo(no esperar a que cure del todo) A temperaturas por encima de 10°C el tiempo ideal de aplicación sería de 5 a 10 horas. Si no se aplica así, podemos notar falta de adherencia entre capas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: Consultar manual de calidad de aplicación, ajustándose a todas las instrucciones de aplicación, precauciones, condiciones y limitaciones para obtener los mejores resultados. Para otros requerimientos que se alejen de las limitaciones descritas o en caso de duda contacte con nuestro Departamento Técnico y recuerde que el comportamiento del recubrimiento es proporcional al grado de preparación superficial. Recordar respetar siempre los tiempos de secado-curado y que los mismos dependerán de la temperatura, ventilación, humedad relativa, espesor de la película, etc.

SEGURIDAD E HIGIENE: Consultar hoja de Higiene y seguridad del manual de salud del trabajador. En caso de salpicaduras en los ojos lavar rápidamente con agua y consultar a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología. 915628469.